



FOTO N° 01: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL RELISANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENO.



CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS

Luis Manuel Peralta Ruiz
.....
ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63545

Tapullima Gálvez Fernando
.....
CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN



FOTO N° 02: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LOS TRABAJOS DE VACEO DE SOLADO EN CUNETETA SARDINEL.



FOTO N° 03: EN LA VISTA SE OBSERBA EL TISNADO DE LA LOSA DE CUNETETA PARA EMPEZAR EL ENCOFRADO DEL SARDINEL.



CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS

ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63545

CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN

FOTO N° 04: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DESENCOFRADO DE MUROS.



FOTO N° 05: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO EL VACEO EN SARDINEL.



CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS
Luis Manuel Peralta Ruíz
.....
Ing. Luis Manuel Peralta Ruíz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63545

Tapullima Gálvez Fernando
.....
CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN



FOTO N° 06: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO EL TRABAJO DE HACER BAJAR LOS MOLDES DE LATON PARA EL BUZON CON AYUDA DE LA MAQUINARIA.



CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN

FOTO N° 07: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL DE SUPERVISION REALISANDO LAS VERIFICACIONES RESPECTIVAS DE CAMPO.



CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
Ing. Luis Manuel Peratta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63946

FOTO N° 08: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL HACIENDO EL TRABAJO DE ANCLADO DE ACERO PARA MURO DE CONTENCIÓN.



CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN

FOTO N° 09: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL HACIENDO EL TRABAJO DE DEMOLICIÓN DE MURO PARA HACER EL ENCOFRADO.



CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
Ing. Luis Manuel Peraltá Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 633645



FOTO N° 10: EN LA VISTA SE OBSERVA EL BUZON VACEADO.



CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GALVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN

FOTO N° 11: EN LA VISTA SE OBSERVA EL RECUBRIMIENTO RESPECTIVO EN MURO.



CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
Ing. Luis Manuel Peraltá Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 13.456

FOTO N° 12: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL HACIENDO EL TRABAJO DE FROTACHADO EN LOSA DE CUNETA.



FOTO N° 13: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACION.



CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS

Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63545

CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS

TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN




FOTO N° 14: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL HACIENDO EL TRABAJO DE ASEGURAMIENTO DE MURO.



FOTO N° 15: EN LA VISTA SE OBSERVA EL PANORAMA DEL PROYECTO.



CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS

Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63545


CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN



FOTO N° 16: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL HACIENDO EL TRABAJO DE REUBICACION DE POSTE CON LA AYUDA DE LA MAQUINARIA.



CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS

[Signature]
Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63545

[Signature]
CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN