

60-f



FOTO N° 01. Vista panorámica de algunos ambientes de la obra.



FOTO N° 02.- Servicios Higiénicos

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO
Ing. GILBERTO DELGADO VASQUEZ
CIP. N° 65589
JEFE DE SUPERVISIÓN

60-e




FOTO N° 03.- Luminarias colocadas en aulas.




FOTO N° 04.- Luminarias colocadas en aulas.

60-d





FOTO N° 05.- Luminarias colocadas en aulas.



CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO
INGENIERO EN BLADISLAV DELGADO VASQUEZ
CIP N° 65589
JEFE DE SUPERVISIÓN

FOTO N° 06.- Luminarias colocadas en aulas.

60-c



CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO

GEICEN BLADISLAY DELGADO VASQUEZ
CIP N° 65589
JEFE DE SUPERVISIÓN

FOTO N° 07.- Mobiliarios.

60-b



FOTO N° 09.- Mobiliarios.




FOTO N° 10.- Colocación de marcos en ventanas.

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO
Ing. GERMÁN ADILAV DELGADO VASQUEZ
CIP- N° 65589
OFICINA DE SUPERVISIÓN

60-a




FOTO N° 11.- Colocación de puertas en aulas.




FOTO N° 12.- Colocación de puertas en aulas.

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO
ING. GEICEN ELADIA V DELGADO VASQUEZ
CIP 65589
JEFE DE SUPERVISIÓN