







		<p>FOTO 01: TRAZO NIVEL Y REPLANTEO</p>
			<p>FOTO 02: LIMPIEZA DE TERRENO</p>
			<p>FOTO 03: COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTACIÓN</p> <p> ARNALDO HERNAN EGOAVIL PEIS INGENIERO RESIDENTE CIP 026221</p> <p>CONSORCIO ALFONSO UGARTE  Mayer Vilca Barbaran Representante común</p>

PANEL FOTOGRAFICO


ING. Victor C. DaSilva Del Aguila
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 145160






		<p>FOTO 04: VACEO DE VEREDA F'C=175 KG/CM2</p>
		<p>FOTO 05: VACEO DE VEREDA F'C=175 KG/CM2</p>
		<p>FOTO 06: VACEO DE VEREDA F'C=175 KG/CM2</p> <p> ARNALDO HERNAN EGOAVIL PEIS INGENIERO RESIDENTE CIP 028221</p>


ING. Victor O. Da Silva Del Aguila
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 146160

CONSORCIO ALFONSO UGARTE





Mayer Vilca Barbaran
Representante comun

PANEL FOTOGRAFICO

			<p>FOTO 01: TRAZO NIVEL Y REPLANTEO</p>
			<p>FOTO 02: LIMPIEZA DE TERRENO</p>
			<p>FOTO 03: COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTACIÓN</p> <p> ARNALDO HERNAN EGOAVIL PEIS INGENIERO RESIDENTE CIP 026221</p> <p>CONSORCIO ALFONSO UGARTE  Mayer Vilca Barbaran Representante común</p>

PANEL FOTOGRAFICO


ING. Victor C. DaSilva Del Aguila
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 145160

			<p>FOTO 04: VACEO DE VEREDA F'C=175 KG/CM2</p>
			<p>FOTO 05: VACEO DE VEREDA F'C=175 KG/CM2</p>
			<p>FOTO 06: VACEO DE VEREDA F'C=175 KG/CM2</p> <p> ARNALDO HERNAN EGOAVIL PEIS INGENIERO RESIDENTE CIP 028221</p>


ING. Victor O. Da Silva Del Aguila
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 146160

CONSORCIO ALFONSO UGARTE

Mayer Vilca Barbaran
Representante comun

PANEL FOTOGRAFICO