



FOTO 01:
LIMPIEZA DE TERRENO
MANUAL TRAMO 04 ENTRE
28 JULIO Y ALFONSO UGARTE



FOTO 02:
CORTE DE TERRENO TRAMO
04 ENTRE 28 DE JULIO Y
ALFONSO UGARTE

CONSORCIO ALFONSO UGARTE

Mayer Vilca Barba
Representante comu



FOTO 03:
COLOCACIÓN DE CAMA DE
ARENA e=0.10M,
COMPACTACIÓN Y
ENCOFRADO EN EL TRAMO
04 ENTRE 28 DE JULIO Y
ALFONSO UGARTE


ARNALDO HERNÁN EGOAVIL PEIS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 026221




FOTO 04:
COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA $e=0.10M$,
COMPACTACIÓN Y ENCOFRADO EN EL TRAMO 04 ENTRE 28 DE JULIO Y ALFONSO UGARTE



FOTO 05:
VACEO DE VEREDA MORTERO $F'C=175$ KG/CM² EN EL TRAMO 04 ENTRE 28 DE JULIO Y ALFONSO UGARTE

CONSORCIO ALFONSO UGARTE
Mayer Vilca Barbaran
Representante común



FOTO 06:
VACEO DE VEREDA MORTERO $F'C=175$ KG/CM² EN EL TRAMO 04 ENTRE 28 DE JULIO Y ALFONSO UGARTE

Arnaldo Hernan Egoavil Peis
ARNALDO HERNAN EGOAVIL PEIS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 026221

	<p>FOTO 07: VACEO DE VEREDA MORTERO F'C=175 KG/CM2 EN EL TRAMO 04 ENTRE 28 DE JULIO Y ALFONSO UGARTE</p>
	<p>FOTO 08: COLOCACION DE JUNTAS DE ASFALTO EN EL TRAMO 03 ENTRE PROVIDENCIA E INTUTO</p>
	<p>CONSORCIO ALFONSO UGARTE  Mayer Vilca Barba Representante comun FOTO 09: COLOCACION DE JUNTAS DE ASFALTO EN EL TRAMO 03 ENTRE PROVIDENCIA E INTUTO  ARNALDO HERNAN EGOAVIL PEIS INGENIERO RESIDENTE CIP 026221</p>



FOTO 10:
SEBRADO DE GRASS EN EL
TRAMO 03 ENTRE EL TRAMO
PROVIDENCIA E INTUTO



FOTO 11:
SEBRADO DE GRASS EN EL
TRAMO 03 ENTRE EL TRAMO
PROVIDENCIA E INTUTO

CONSORCIO ALFONSO UGARTE

Mayer Vilca Barbaran
Representante común

ARNALDO HERNAN EGOAVIL PEIS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 026221