




CONSORCIO ISLANDIA 2


PANEL FOTOGRAFICO



000007



VACEO EN COLUMNAS.



ENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA.


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

MAYER VILCA BARBARAN
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA-CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 24199




CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



000006



INSTALACIÓN DE ACERO CORRUGADO EN VIGAS.




INSTALACIÓN DE ACERO CORRUGADO EN VIGAS.


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

MAYER VILCA BARABAN
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA-CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 34199




CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



000005



HABILITACIÓN DE TECNOPORT.



COLOCACIÓN DE MALLA METÁLICA.


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP Nº 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

MAYER VILCA BARABAN
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA


ING. JUAN VICTOR LOIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISIÓN C.I.P. Nº. 34198




CONSORCIO ISLANDIA 2


PANEL FOTOGRAFICO



000004



COLOCACIÓN DE MALLA METÁLICA.



HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE BLOQUES DE TECNOPORT.


Ing. Juan Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861


CONSORCIO ISLANDIA 2
MAYOR VILCA BARBARAN
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 24199



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



000003



VACEO DE LOSA ALIGERADA.



VACEO DE LOSA ALIGERADA.


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

MAYER VILCA BARBAÑAN
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA


ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 34198




CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



000002



VACEO DE LOSA ALIGERADA.



CURADO DE LOSA ALIGERADA.


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861


CONSORCIO ISLANDIA 2
INGER VILCA BARBARAN
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA-CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 24199




CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



ARMADO DE TIJERALES METÁLICOS.


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861



ARMADO DE TIJERALES METÁLICOS.

CONSORCIO ISLANDIA 2

MAYER VILCA BARBARAN
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.O.P. N° 34199