	Contratista : CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE	Obra: MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO), CA. SAN ROMÁN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, PSJE. SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Fecha	MARZO 2021



Vista: Encofrado de sardinel y cuneta en Ca. Libertad (Ca. castilla/Ca. San roman)



Vista: Encofrado de sardinel y cuneta en Ca. San roman con Ca. Libertad



Vista: Encofrado de sardinel y cuneta en Ca. San Roman (Ca. Atahualpa/Jr. Jose Galvez)



Vista: Vaceo de muro lateral en Pje. Atlántida (Ca. Libertad / Ca. Atahualpa)



Vista: Vaceo de solado en Ca. Libertad (Pje. Independencia / Ca. Vargas Guerra)



Vista: Vaceo de losa de rodadura en Ca. Libertad (Pje. Independencia / Ca. Vargas Guerra)

CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE


ILIAN CARLO HIDALGO BISA

(Signature)

ING. SUPERVISOR ANGEL PORTILLO JANGE

CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE

Gilmer San Ulloa Bocanegra

	Contratista : CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE	Obra: MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO), CA. SAN ROMÁN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, PSJE. SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	
	REGISTRO FOTOGRAFICO		Fecha



Vista: Vaceo de losa superior de canal en Ca. Libertad (Ca. Vargas Guerra / Pje. Sesquicentenario)



Vista: Vaceo de solado para canal en calle Libertad (Pje. Atlántida/Pje. Independencia)



Vista: Desencofrado de muro de canal en Ca. Libertad (Pje. Independencia / Pje. Atlántida)



Vista: Encofrado y vaceo de losa de rodadura en Pje. Atlántida (Ca. Libertad / Ca. Atahualpa)



Vista: Solado para losa de rodadura en Pje. Atlántida (Ca. Libertad / Ca. Atahualpa)

CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE

ING. SUPERVISOR

CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE