

CONSORCIO BUENOS AIRES

TELEFONO MOVIL N° 976-945749

30



VISTA N° 01

En esta toma se muestra el avance de obra en la partida de albañilería en las diferentes ambientes de la edificación.



VISTA N° 02

En esta toma se muestra el armado de la viga collarín

consorcio Buenos Aires
Henry Rios Rengifo
Henry Rios Rengifo
Representante Común

30

CONSORCIO BUENOS AIRES

TELEFONO MOVIL N° 976-945749

24



VISTA N° 03

En esta toma se muestra el avance casi en un 100% del asentado del ladrillo y vanos en las ventanas.



VISTA N° 04

En esta toma se muestra el encofrado y vaceo de la viga collarín posterior de la edificación

Consortio Buenos Aires
Henry Rios Rengifo
Representante Común

209

CONSORCIO BUENOS AIRES

TELEFONO MOVIL N° 976-945749

28



VISTA N° 05

En esta toma se muestra el vacceo de las columnas al 100% y el vacceado de la viga lateral derecho de la edificación..



VISTA N° 06

En esta toma se muestra la fijación de los tijerales para la estructura del techo.

Consortio Buenos Aires
Henry Rios Rengifo
Representante Común

29

CONSORCIO BUENOS AIRES

TELEFONO MOVIL N° 976-945749

78



VISTA N° 07

En esta toma se muestra terminando la demolición existente



VISTA N° 08

En esta toma se muestra la culminación de la fijación de los tijerales para la estructura del techo.

consorcio Buenos Aires
Henry Rios Rengifo
Representante Común

27



VISTA N° 09

En esta toma se muestra la estructura de techo en la partida de tijerales y los tímpanos correspondientes de lados laterales.



VISTA N° 10

En esta toma se muestra la culminación de los tímpanos laterales para recibir las correas que serán de madera de 2x4.

Consortio Buenos Aires
[Signature]
Henry Rios Rengifo
Representante Comunal