

## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°01: Vista de la charla de seguridad en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

FOTO N°02: Vista del SS. HH, montaje de montantes pluviales de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

# RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°03: Vista de modulo principal, montaje de montantes pluviales y limpieza del pabellón en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

FOTO N°04: Vista de aparatos sanitarios para SS. HH en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



# RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N° 05: Vista del colocado de cielo raso en exterior de módulos en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISIÓN CIP 85547


FOTO N°06: Vista del montaje canaletas y tuberías pluviales en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

# RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



  
MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA

FOTO N°07: Vista del enchapado zócalos SS. HH en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto".



CONSORCIO SUPERVISOR CB  
  
Ing. FRANCISCO VALENTÍN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

FOTO N°08: Vista de lavatorios instalados en los SS. HH en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto".




## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°09: Vista aparatos sanitarios instalados en los SS. HH "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

FOTO N°10: Vista de aparataos sanitarios instalados en los SS. HH de varones en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°11: Vista del nivelado de terreno para losa deportiva en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca. Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°12: Vista del techado de la losa deportiva en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca. Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO/SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISIÓN CIP 85547



**RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**



FOTO N°13: Vista del avance del techado de la losa deportiva en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB  
Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

FOTO N°14: Vista del techado en losa deportiva parte final en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".