



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



LORETO
GOBIERNO REGIONAL

compromiso con **TODOS**

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ISLANDIA DE YAVARI, DISTRITO DE YAVARI PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO.

EJECUTOR : CONSORCIO ISLANDIA 2

MONTO CONTRACTUAL : S/. 24'444,251.71 SIN IGV

MODALIDAD : A SUMA ALZADA

PLAZO DE EJECUCIÓN : 360 DÍAS CALENDARIOS



CARTEL DE OBRA.



ENVIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE PUERTO DE IOQUITOS (VIA FLUVIAL) HASTA LA LOCALIDAD DE ISLANDIA.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vuc a Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.P. N° 24108



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



CARTEL DE OBRA.



COLOCACION DE PILOTAJE DE MADERA DURA SHUNGO 6"x6" PARA LA CONSTRUCCION DE LOS MODULOS PROVISIONALES (OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ALMACEN, COMEDOR, GARITA DE VIGILANCIA Y SS.HH)

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco

RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZACAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.P. N° 34188



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



Samsung Triple camera
Tomada con mi Galaxy A50

FABRICACION DE ENCOFRADO METALICO PARA LOS PILOTES DE CONCRETO DE 0.50 X 0.50.



Samsung Triple camera
Tomada con mi Galaxy A50

FABRICACION DE ENCOFRADO METALICO PARA LOS PILOTES DE CONCRETO DE 0.50 X 0.50.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

ing. Julio César Vela Carrasco

RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80881

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA-CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.A.P. N° 24198



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



Samsung Triple camera
Tomada con mi Galaxy A50

FABRICACION DE ENCOFRADO METALICO PARA LOS PILOTES DE CONCRETO DE 0.50 X 0.50.



FABRICACION DE ENCOFRADO METALICO PARA LOS PILOTES DE CONCRETO DE 0.50 X 0.50.

CONSORCIO ISLANDIA 2
[Signature]
Ayer Vilca Barbaran
- REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
Ing. Julio Cesar Yata Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
[Signature]
ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.A.P. 12, 24198



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ALMACEN, GARITA DE VIGILANCIA EN OBRA.



CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ALMACEN, GARITA DE VIGILANCIA EN OBRA.

CONSORCIO ISLANDIA 2

[Signature]
Ing. Vico Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

[Signature]
ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.P. N° 34188



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA LA HABILITACION Y FABRICACION DE PILOTAJE DE CONCRETO Y DE ACERO Ø 3/4".



HABILITACION DE ACERO Ø 3/4" EN PILOTAJE DE CONCRETO DE 0.50 X 0.50 CM.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Julio César Vela Cabaeco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZACAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.A.P. N° 34100



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



ALMACENAJE DE PILOTES HABILITADOS DE PILOTES, PARA SU POSTERIOR VACIADO CON CONCRETO ARMADO.



TRANSPORTE DE MATERIALES HABILITADOS DE PARA SU ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR VACIADO CON CONCRETO $F'_{C}=280\text{KG}/\text{CM}^2$.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.A.P. N° 34190




CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



EN LA VISTA PODEMOS APRECIAR LOS TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES (OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, ALMACEN, GARITA DE VIGILANCIA, SS.HH) REALIZADOS EN OBRA.



EN LA VISTA PODEMOS APRECIAR LOS TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES (OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, ALMACEN, GARITA DE VIGILANCIA, SS.HH) REALIZADOS EN OBRA.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.P. N° 24100




CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



VACIADO DE CONCRETO ARMADO F'C=280KG/CM2 PARA PILOTES DE 0.50 X 0.50 CM.



VACIADO DE CONCRETO ARMADO F'C=280KG/CM2 PARA PILOTES DE 0.50 X 0.50.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Julio César Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861


CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZACAMPA
JEFE DE SUPERVISION G.L.P. N° 94100



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



Samsung Triple Camera
Tomada con mi Galaxy A50

PERSONAL TRAJADOR PARA EL VACIADO DE CONCRETO ARMADO F 'C=280KG/CM2 EN PILOTE.



Samsung Triple Camera
Tomada con mi Galaxy A50

VACIADO DE CONCRETO ARMADO F 'C=280KG/CM2, ASI MISMO SE UTILIZO VIBRADOR DE CONCRETO PARA UN CORRECTO VACIADO DE PILOTE.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

Ing. Juan Victor Loalza Campaña
ING. JUAN VICTOR LOALZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.P. N° 34198