

31


CONSORCIO BUENOS AIRES

TELEFONO MOVIL N° 976-945749



VISTA N° 01

En esta toma se muestra el tarrajeo de los muros vigas y columnas



VISTA N° 02

En esta toma se muestra la continuación del tarrajeo de la parte posterior

Consortio Buenos Aires
Henry Rios Rengifo
Henry Rios Rengifo
Representante Común

30

CONSORCIO BUENOS AIRES

TELEFONO MOVIL N° 976-945749



VISTA N° 03

En esta toma se muestra la culminación del empotrado de los tubos que servirán de bajada de agua pluvial y el término del tarrajeo de la obra.




VISTA N° 04

En esta toma se muestra la ejecución de los cielorrasos en los distintos ambientes de la obra.

Consortio Buenos Aires
Henry Rios Rengifo
Representante Común

CONSORCIO BUENOS AIRES

TELEFONO MOVIL N° 976-945749



VISTA N° 05

En esta toma se muestra los bruñados en columnas y vigas en la obra



VISTA N° 06

En esta toma se muestra la ejecución de las veredas y al mismo tiempo las cunetas de la parte de la fachada.

Consortio Buenos Aires
Henry Rios Rengifo
Henry Rios Rengifo
Representante Común

28

CONSORCIO BUENOS AIRES

TELEFONO MOVIL N° 976-945749



VISTA N° 07

En esta toma se muestra el excavado de la zanja de percolación del biodigestor y colocados de los tubos de 4"



VISTA N° 08

En esta toma se muestra la colocación del tanque biodigestor en la superficie del terreno

Consortio Buenos Aires
[Handwritten Signature]
Henry Rios Rengifo
Representante Común