

PANEL FOTOGRÁFICO: COMUNIDAD LIMON



1.00 EN LA FOTO SE APRECIA HABILITACION Y COLOCACION DE LA ARMADURA METALICA, VIGA METALICA Y TEMPLADORES METALICOS EN EL MODULO PATIO DE FORMACION.



2.00 EN LA FOTO SE APRECIA EL TECHADO DE LA COBERTURA CON FIBRA VEGETAL +BITUMEN ASFALTICO Y CANALETA METALICA EN EL MODULO PATIO DE FORMACION.

CONSORCIO BAJO MARANON
Paolo Christian Vasquez Upachihua
PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UPACHIHUAY
REPRESENTANTE COMUN

Jorge Pavel Piscoya Guerrero
JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64032
RESIDENTE DE OBRA



3.00 EN LA FOTO SE PUEDE APRECIAR LA COLOCACION DE COBERTURA DE CALAMINA ONDULADA ZINC 1.80M X 0.83M X 0.26 mm Y AL MISMO TIEMPO TRASLÚCIDAS EN LOS MODULOS AULA + SS.HH Y SUM COMEDOR.



4.00 EN LA FOTO SE PUEDE APRECIAR LA COLOCACION DE CALAMINAS TRASLÚCIDAS EN LOS MODULOS AULA + SS.HH Y SUM COMEDOR.


JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64032
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO BAJO MARAÑON

PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UPIACHI HUAY
REPRESENTANTE COMUN




5.00 EN LA FOTO SE PUEDE APRECIAR LA COLOCACION DE CUMBRERA DE CALAMINA ONDULADA ZINC DE 0.26mm EN TODOS LOS MODULOS.




6.00 EN LA FOTO SE PUEDE APRECIAR LA CONSTRUCCION DE PISOS DE MORTERO S/COLOR, E=2.5 CM BRUÑADO.

CONSORCIO BAJO MARAWU
Paolo Christian Vasquez Ufachiua
PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UFACHIHUA
REPRESENTANTE COMUNITARIO

Jorge Pavel Piscocoya Guerrero
JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64032



7.00 EN LA FOTO SE PUEDE APRECIAR LA CONSTRUCCION DE VEREDA DE ACCESOS DE MORTERO $f'c= 175 \text{ kg/cm}^2$ FROTACHADO DE $e= 4''$




8.00 EN LA FOTO SE PUEDE APRECIAR LA CONSTRUCCION DE MURO PROTECTOR PARA TUBO DE BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL $h= 1.50 \text{ mts.}$ Y COLOCACION DE TUBERIA DE BAJADA DE AGUA DE LLUVIA PVC SAL $\varnothing 4''$ (Inc. Codos PVC SAL), EN LOS DIFERENTES MODULOS.

CONSORCIO BAJO MARAÑÓN
Paolo Christian Vasquez Upiachiua
PAOLO CRISTIAN VASQUEZ UPIACHIUA
REPRESENTANTE COMUN

Jorge Pavel Piscoya Guerrero
JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64032
RESIDENTE DE OBRA

PANEL FOTOGRÁFICO: COMUNIDAD ACAPULCO



1.0 EN LA FOTO SE APRECIA HABILITACION Y POSTERIOR IZAJE DE LA ARMADURA METALICA PARA LA COBERTURA DEL MODULO LOSA DEPORTIVA.




2.0 EN LA FOTO SE APRECIA HABILITACION Y POSTERIOR IZAJE DE LAS CORREA METALICA TIPO CANALES "U" DE 4" LOSA DEPORTIVA.

CONSORCIO BAJO MARANUN
Storkup
PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UPIACHIKUA
REPRESENTANTE COMUN

Jorge Pavel Piscoya Guerrero
JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64032
RESIDENTE DE OBRA



3.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA CONSTRUCCION DE VEREDA DE ACCESOS DE MORTERO $f'c= 175$ kg/cm² FROTACHADO DE $e= 4''$




4.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA CONSTRUCCION DE VEREDA DE ACCESOS DE MORTERO $f'c= 175$ kg/cm² FROTACHADO DE $e= 4''$



JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64032
RESIDENTE DE OBRA


CONSORCIO BAJO MARAÑON
PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UPIACHIHUA
REPRESENTANTE COM. UN

PANEL FOTOGRÁFICO: COMUNIDAD ALFONSO UGARTE



- 1.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA PARA SU VACEADO DE PISOS DE MORTERO S/COLOR, E=2.5 CM BRUÑADO.




- 2.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE MORTERO S/COLOR, E=2.5 CM BRUÑADO.

CONSORCIO BAJO MARANU
Paolo Christian Vasquez Upiachhua
 PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UPIACHHUA
 REPRESENTANTE COMUN

Jorge Pavel Piscoya Guerrero
 JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 64032
 RESIDENTE DE OBRA




3.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA HABILITACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA LA ARMADURA DEL TECHO EN EL MODULO LOSA DEPORTIVA.



4.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA HABILITACION DE LAS CORREA METALICA TIPO CANALES "U" DE 4" DEL TECHO EN EL MODULO LOSA DEPORTIVA.


CONSORCIO BAJO MARANU
Paolo Christian Vasquez Upiachihua
 PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UPIACHIHUA
 REPRESENTANTE COMUN

Jorge Pavel Piscocya Buerrero
 JORGE PAVEL PISCOYA BUERRERO
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 64032
 RESIDENTE DE OBRA



5.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA COLOCACION CANALETAS DE PLANCHA GALVANIZADO DE EVACUACIÓN PLUVIAL Ø 8".


JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64032
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO BAJO MARAÑON

PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UPACHIHUA
REPRESENTANTE COMUN

PANEL FOTOGRÁFICO: COMUNIDAD 28 DE JULIO





1.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE MORTERO S/COLOR, E=2.5 CM BRUÑADO Y AL MISMO TIEMPO HABILITACION DE LA CORREA METALICA TIPO CANALES "U" DE 4".




2.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA HABILITACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA LA COBERTURA DEL TECHO EN EL MODULO DE LA LOSA DEPORTIVA.


JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64032
RESIDENTE DE OBRA


CONSORCIO BAJO MARA...

PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UYACHIHUA
REPRESENTANTE COMUN



3.0 EN LA FOTO SE APRECIA LA COLOCACION CANALETAS DE PLANCHA GALVANIZADO DE EVACUACIÓN PLUVIAL Ø 8".



4.0 EN LA FOTO SE APRECIA TRABAJOS DE VEREDAS DE ACCESO HACIA LA ENTRADA PRINCIPAL.


JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 64032
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO BAJO MARAÑON

PAOLO CHRISTIAN VASQUEZ UPIACHI-RUAY
REPRESENTANTE COMUN