



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



000011



TARRAJEO EN MUROS INTERIORES.



TARRAJEO EN MUROS INTERIORES.

CONSORCIO SUPLENTE CONSORTISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAYZA CALDERON
REG. IN. SUPLENTE 15001

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Baraban
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



000010



INSTALACIÓN DE TABIQUERÍA CON DRYWALL.



INSTALACIÓN DE TABIQUERIA CON DRYWALL.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
ING. JUAN VICTOR LOAYZA CARRASCO
JEFE DE SUPERVISIÓN


Ing. Julio César Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Bárbaran
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



000009



INSTALACIÓN DE TABIQUERIA CON DRYWALL.



INSTALACIÓN DE TABIQUERIA CON DRYWALL.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
ING. JUAN VICTOR LOAYZA CAMPA
JEFE DE SUPERVISION


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA

Mayer Vilca Barba
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



CONTRAPISOS E= 35.00 MM.



CIELORRASO CON MEZCLA.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
ING. JUAN VICTOR LOAYZA CABALLER
JEFE DE SUPERVISOR CIP. 8. 2. 19


Ing. Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN




CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



CIELORRASO CON MEZCLA.



INSTALACIÓN DE TIJERALES DE MADERA.


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA



CONSORCIO ISLANDIA 2


PANEL FOTOGRAFICO



000006



INSTALACIÓN DE TIJERALES DE MADERA.



INSTALACIÓN DE COBERTURA DE CALAMINA.


Ing. Julio César Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERISLANDIA



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE TIJERALES METÁLICOS.



INSTALACIÓN DE TIJERALES METÁLICOS.


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERIOR ISLANDIA



CONSORCIO ISLANDIA 2


PANEL FOTOGRAFICO



000004



INSTALACIÓN DE TJERALES METÁLICOS.



ENCOFRADO DE PARAPETOS.


Ing. Yago Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA




CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



000003



VACEO EN PARAPETOS.



TARRAJEO EN PARAPETOS.


Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA



CONSORCIO ISLANDIA 2
PANEL FOTOGRAFICO



000002



GRUPO ELECTRÓGENO.



GRUPO ELECTRÓGENO.


Ir. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2


Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



000001



CASTILLO PARA TANQUE ELEVADO.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO.


Ing. Julio César Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
