

FOTO N°01: Vaciado de Columna módulo N°11




FOTO N°02: Vaciado de Columna módulo N°11

CONSORCIO SANTA ROSA I

Arq. Busby Ferry Castro
Representante Común

CONSORCIO SANTA ROSA

Arq. Alfredo Jimenez Mera
Residente de Obra



FOTO N°03: Encofrado de vigas modulo 03




FOTO N°04: Habilitación de fierros para vigas del módulo 05

CONSORCIO SANTA ROSA I

[Handwritten signature]
Arq. Rubiel Ferry Castro
Representante Común

CONSORCIO SANTA ROSA

[Handwritten signature]
Arq. Alfredo Jimenez Mera
Residente de Obra



FOTO N°05: Tarrajeo de muros interiores.



FOTO N°06: Supervisor de obra verificando los trabajos ejecutados en obra acompañado del residente.

CONSORCIO SANTA ROSA I

Rubel Perry Castro
Representante Común

CONSORCIO SANTA ROSA

Alfredo Jimenez Mera
Residente de Obra



FOTO N°07: Supervisor verificando trabajos realizados en losa deportiva.



FOTO N°08: Desencofrado de columnas del segundo nivel.


CONSORCIO SANTA ROSA I
Arq. Rafael Ferrer Castro
Representante Común


CONSORCIO SANTA ROSA
Arq. Alfredo Jimenez Mera
Residente de Obra



FOTO N°09: Verificando trabajos realizados en obra.



FOTO N°10: Verificando trabajos realizados en patio de formación.

CONSORCIO SANTA ROSA I
Arq. Russel Harry Castro
Representante Comun.

CONSORCIO SANTA ROSA
Arq. Alfredo Jimenez Mera
Residente de Obra