





VALORIZACION DE OBRA N° 13 DE ARQUITECTURA

CONSORCIO SUPERVISOR BUISAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO
MUNICIPIO DISTRITO DE BUISAPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE...

Table with columns: Part. N°, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO DE OBRA, AV. FB. ANT., AVANCE/F. ACTUAL, AVANCE/F. ACUM. TOTAL, and Saldo por Ejecutar. It lists various construction items like 'CARPINTERIA DE MADERA' and their corresponding costs and progress percentages.

164

CONSORCIO SUPERVISOR BUISAPUERTO
ING. GEORGINA MARIANA DE GODO YASQUIZ
CIP. N° 65589
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SANTA ROSA
Ing. Nancy Hilda Cordero Castro
Ingeniero en Mecánica

CONSORCIO SANTA ROSA
Ing. Nancy Hilda Cordero Castro
Ingeniero en Mecánica



VALORIZACION DE OBRA N° 13 DE INSTALACIONES SANITARIAS

View Referencia en Key:
Monto de Contrato en Key:
Plazo de Ejecucion:
Fecha de Inicio de Plazo Contractual:
Fecha de Inicio Programado:
Vigencia de la obra N°:

ORGANISMO EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA: Consorcio Santa Rosa
SUPERVISOR: Ing. Geigen Blainstay De la Cruz
RECURRENTE: Anc. Whales Jimenez Mont
CONTRATO N°: RM-2018-08-000-001

Table with columns: Part. N°, DESCRIPCIONES, UNIDAD, PRECIFICACIONES, P. DIVI, AV. PROYECTADO, AVANCE F. ACTUAL, AVANCE F. ACUM. TOTAL, Rnd, Costo, %.

CONSORCIO SANTA ROSA
Ing. Augusto Jimenez Mont
Proprietario Común

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO
Ing. Geigen Blainstay De la Cruz
JEFE DE SUPERVISION

162