



Fotografía N° 01.- Residente de Obra verificando el equipamiento, que se acopia en el almacén de la Empresa.



KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

Fotografía N° 02.- Residente de Obra verificando el equipamiento del centro de salud que corresponde a las áreas de consultorio, tópico, reposo, sala comunitaria y ambiente de espera y admisión - botiquin.

CONSORCIO PIRUMBA
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 03.- Residente de Obra verificando los trabajos de confección de la chalupa de aluminio de 16 pies de lora.





KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

Fotografía N° 04.- Vista del motor fuera de borda de 40 hp.

CONSORCIO PIRUMBA

ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 05.- En la Vista se aprecia la medición de cables que se utilizará para las instalaciones de los equipos de radio comunicación.





KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. v. P. N° 198722

Fotografía N° 06.- Vista del equipo de radiocomunicación.

CONSORCIO PIRUMBA


ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA