



Fotografía N° 01.- Inspector de Obra verificando los materiales (cerámico) que se utilizaran en los pisos del centro de salud.



Fotografía N° 02.- Se observa los materiales que se utilizarán en la cobertura de la edificación.

CONSORCIO PIRUMBA

.....
WALTER ZEGARRA AREVALO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO PIRUMBA

.....
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA

Calle 28 de Julio N° 336- Yurimaguas- Alto Amazonas - Loreto



Fotografía N° 03.- En la toma las puertas de madera que se utilizaran en la Edificación.



Fotografía N° 04.- Vista de los trabajos de la estructura en la rampa.
CONSORCIO PIRUMBA
WALTER ZEGARRA AREVALO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO PIRUMBA
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 05.- Vista de los trabajos de bruñado en la rampa.



Fotografía N° 06.- Inspector de obra Verificando los trabajos insitu.

CONSORCIO PIRUMBA

.....
WALTER ZEGARRA AREVALO
REPRESENTANTE COMÚN

Calle 28 de Julio N° 336- Yurimaguas- Alto Amazonas - Loreto

CONSORCIO PIRUMBA
.....
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIR. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 07.- Trabajos de tarrajeo en el interior de los módulos.



Fotografía N° 08.- Trabajos de colocación de zócalo con mayólica.


CONSORCIO PIRUMBA

WALTER ZEGARRA AREVALO
REPRESENTANTE COMÚN

Calle 28 de Julio N° 336- Yurimaguas- Alto Amazonas - Loreto

CONSORCIO PIRUMBA

ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP N° 66430
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 09.- En la Vista los trabajos de derrames en vanos de las ventanas.



Fotografía N° 10.- Trabajos de instalaciones sanitarias en el tanque elevado

CONSORCIO PIRUMBA

WALTER ZEGARRA AREVALO
REPRESENTANTE COMÚN

Calle 28 de Julio N° 336- Yurimaguas- Alto Amazonas - Loreto

CONSORCIO PIRUMBA
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 11.- vista de los trabajos enchapado en los Servicios Higiénicos.



Fotografía N° 12.- Colocación de lavatorio en el área de tópico.

CONSORCIO PIRUMBA

WALTER ZEGARRA AREVALO
REPRESENTANTE COMÚN

Calle 28 de Julio N° 336- Yurimaguas- Alto Amazonas - Loreto

CONSORCIO PIRUMBA

ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 13.- Instalación de lavatorios e la cocina.



Fotografía N° 14.- Instalación de canaletas pluviales.

CONSORCIO PIRUMBA

WALTER ZEGARRA ARVALO
REPRESENTANTE COMÚN

Calle 28 de Julio N° 336- Yurimaguas- Alto Amazonas - Loreto

CONSORCIO PIRUMBA

ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66499
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 15.- Vista panorámica lateral del Centro de Salud.



Fotografía N° 16.- Vista panorámica del Centro de Salud.

CONSORCIO PIRUMBA

WALTER ZEGARRA ARVALO

REPRESENTANTE COMÚN Calle 28 de Julio N° 336- Yurimaguas- Alto Amazonas - Loreto

CONSORCIO PIRUMBA

ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA